

东莞长安东莞市众诚机械设备科技有限公司

“4·23”一般机械伤害事故责任追究及 整改措施落实情况评估报告

2023年4月23日12时24分许，位于厦岗社区康明街3号A栋2楼的东莞市众诚机械设备科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人受伤。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年7月批复事故调查组提交的《东莞长安东莞市众诚机械设备科技有限公司“4·23”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），长安镇安委办对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作概况

（一）成立评估组

2024年6月，东莞市长安镇安全生产委员会办公室牵头成立由镇应急管理分局、公安分局、市场监督管理分局、人力资源和社会保障分局、总工会组成的评估组，评估组依据《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

（二）开展评估工作

1.评估组依据市政府批复的《事故调查报告》，调阅事故案卷资料，对接原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证据材料。

2.对东莞市众诚机械设备科技有限公司安全管理规章制度、文件、档案、台帐、通报等进行了审查，并通过资料审查、座谈问询等方式了解落实责任追究、事故防范和整改措施的具体举措及工作成效。

3.评估组通过查阅长安镇应急管理分局、厦岗社区居委会事故责任追究和整改措施落实相关文件，整体评估相关政府部门事故防范和整改措施及责任追究建议的落实情况。

二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责

任人员的处理情况，具体如下表：

（一）行政处罚追究落实情况

序号	责任单位或 人员	追究内容	落实情况
1	东莞市众诚 机械设备科 技有限公司	由应急管理部门依据《中华人民共和国安全 生产法》的有关规定对该公司实施行政处罚。	东莞市应急管理局长安分 局对其作出罚款人民币 5 万元的行政处罚。
2	廖某	由应急管理部门依据《中华人民共和国安全 生产法》的有关规定对其实施行政处罚。	东莞市应急管理局长安分 局对其作出罚款人民币 4 万元的行政处罚。

（二）有关公职人员处理建议落实情况

序号	责任人员	追究内容	落实情况
1	麦某 (厦岗社区应急安全办 常务副主任)	由长安镇安委办负责人对其进行 约谈。	长安镇安委办负责人 已于 2023 年 9 月 12 日对其进行约谈。

2	郭某 (厦岗社区应急安全办 副主任)	由长安镇安委办负责人对其进行 约谈。	长安镇安委办负责人 已于 2023 年 9 月 12 日对其进行约谈。
3	黄某 (厦岗社区应急安全办 工作人员)	由厦岗社区居委会进行处理。	厦岗社区居委会已对 其进行批评教育。
4	麦某 (厦岗社区应急安全办 工作人员)	由厦岗社区居委会进行处理。	厦岗社区居委会已对 其进行批评教育。

(三) 其他处理建议

序号	责任单位或人员	处理建议	落实情况
1	长安镇厦岗社区 居民委员会	向长安镇人民政府做出深刻 检查。	厦岗社区居委会已于 2023 年 11 月 15 日向长安镇人民政府做出深 刻检查。

三、事故防范整改措施落实情况

(一) 东莞市众诚机械设备科技有限公司

评估组前往众诚公司进行评估，发现公司已处于停产停业状态，公司已无其他员工，暂未进行注销。众诚公司已落实的整改情况如下：

一是开展了隐患排查整治工作。众诚公司组织对全公司的作业场所安全风险进行了全面排查，落实事故风险安全评估，发现并消除了如“电线裸露、电线乱拉乱接、不安全接线方式接电”等事故隐患。

二是建立了安全生产规章制度和操作规程。众诚公司结合企业实际，建立了全员安全生产责任制、应急预案、事故隐患排查治理制度等规章制度和操作规程，并将安全管理制度和操作规程张贴在显眼位置。

（二）东莞市应急管理局长安分局

通过对该事故的深刻反思，深刻剖析存在的问题，长安应急管理分局认真汲取事故教训，进一步强化落实监管职责，组织开展“长安镇应急管理系统监管领域工贸和危险化学品企业安全生产管理基础提质行动”，抓好事故防范和整改措施落实工作：

一是加强专职安全员的责任落实工作。要求专职安全员通过排查、摸底等手段，持续更新台账信息，明确每一家应管企业负责督导指导和巡查检查的专职安全员，做到应管尽管。要求企业

信息排查台账上新增“责任专职安全员”，明确每家企业对应的责任专职安全员信息。

二是加强企业主体责任落实。通过组织集中签收和上门服务的形式，向每一家应管企业发放《东莞市应急管理局致企业主要负责人的安全生产告知书》和“安全生产自查清单”，并要求企业将告知书复印件张贴在企业公告栏或醒目位置。同时督促企业自接收自查清单之日起1个月内，对照落实“安全生产自查清单”中《工贸行业重大生产安全事故隐患排查表》《冶金等工贸企业基础安全管理排查表》的相关要求完成自查自改。

三是加强宣传教育培训工作。通过“线上+线下”相结合的方式组织辖区企业开展专项行动宣贯培训，线上组织企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理人员通过长安云课堂观看专项行动解读视频，线下要求专职安全员结合日常检查巡查工作、“安全学堂”“五进”活动等，对企业开展专项行动动员培训，确保企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理人员都能掌握专项行动要求和具体做法。同时，通过“安全学堂”专场集中培训的形式，组织规模以上企业和重点行业企业统一学习如何对照“安全生产自查清单”完成自查自纠工作。

四是加强专职安全员的巡查检查工作。要求专职安全员上门对照“安全生产验收清单”逐项检查验收，并对企业安全生产状

况进行巡查检查。2023 年 5 月至 2024 年 5 月，共出动专职安全员 101432 人次，检查规下企业 47085 家次，发现隐患问题 19507 处。

五是加强执法检查工作。长安应急管理分局加大执法力度，通过抽查等手段对规下企业进行执法检查，严厉打击安全生产非法违法行为，保持执法监督高压态势。2023 年 5 月至 2024 年 5 月，长安应急管理分局共出动执法人员 1290 人次，检查企业 643 家次，行政处罚 122 次。

（二）厦岗社区

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，厦岗社区从四个方面抓好事故防范工作：

一、是持续跟踪监管涉事企业整改进展。针对涉事企业东莞市众诚机械设备科技有限公司有关整改，厦岗社区全程监督其完成了设备安全隐患的排查与整改，并协助解决了用电安全隐患，如裸露电线、乱拉电线等问题。此外，为确保园区整体安全标准的提升，对康明街 3 号园区实施了消防安全评估，促使企业建立健全安全生产管理体系、完善应急预案、强化员工安全教育，以及安全管理制度上墙，确保安全管理制度公开透明。

2023 年 5 月至 2024 年 5 月，厦岗社区对东莞众诚机械设备科技有限公司进行了 5 次定期与突击检查，累计共发现各类安全隐患

13项,其中重大隐患2项,13项隐患均已整改,整改率达到100%,整改成效显著,特别是涉及人身安全的关键隐患已全部清除,实现了既定的整改目标。

二、是强化责任主体教育与优化制度体系。为深刻汲取事故教训,厦岗社区在2023年8月24日组织应急安全办全体工作人员召开专项会议,对事故直接责任人进行了严肃批评教育,并要求所有工作人员引以为戒,严格执行安全生产巡查职责,坚决摒弃任何形式的麻痹大意和表面文章。同时,厦岗社区修订完善了安全生产管理制度,确保每一名工作人员签署《承诺书》,清晰界定职责,力促“一岗双责”原则的实质性执行。

三、加强巡查检查,抓好企业安全生产主体责任落实。厦岗社区加大对各个行业、各个领域的安全生产工作巡查力度,2023年5月至2024年5月,厦岗社区共出动3810人次,检查企业958家,发现隐患问题278条。通过加大巡查力度,进一步督促企业落实安全生产主体责任。

四、是提升应急响应能力与强化安全教育培训。厦岗社区持续推进警示宣传教育工作。把全员警示教育工作当作安全监督检查的重要内容来抓,进一步加大舆论导向宣传力度,充分利用社区工作群、微信公众号、培训讲座等形式,积极开展事故案例警示教育各项活动,督促经营生产单位抓好人员安全培训和业务培

训工作，落实消防演练，抓好持证上岗率，有效推进培训教育工作，提升全员安全素养。2023年5月至2024年5月，厦岗社区成功举办5场安全生产培训，参训人数超320人次；组织开展7次应急演练，参与人数超过1070人，提升了企业和员工的安全意识与自救能力。

四、评估发现的主要问题

众诚公司已处于停产停业状态，正在寻求将公司场地转租出去。目前已将车间的一部分转租出去给其他公司，但双方尚未签订正式的转租合同及安全生产管理协议，双方安全生产工作有待进一步提高。

五、工作建议

长安镇应急管理部门和厦岗社区要持续跟进众诚公司的经营状态，督促众诚公司与其他责任单位及时签署转租合同和安全生产管理协议。如果众诚公司继续开展生产经营活动，要督促双方指定专职安全生产管理人员开展安全检查与协调工作，确保不危及双方安全生产工作。